

OUTLANDER Panasonic 多功能 8 吋觸控影音主機最新更新說明

一、更新訊息：最新音響主機(APP)軟體、最新導航圖資

二、更新前後比較：

項次	功能別	更新前	更新後
1	指令式聲控	95 條(包含影音/通訊)	1,315 條(包含影音/通訊/導航)
2	語音使用導航	無	可聲控開啟 我的最愛(資料夾) ，當中兩組預設目的地(住家/公司)亦可聲控開啟，其餘已預設之目的地以點選方式選擇
3	導航功能	固定(標準)字體	字體(標準/較大/較小)三段調整
4	藍芽功能	需用手機撥號	可用語音撥號
5	方向盤控制邏輯	短按：MODE 切換 長按：語音	短按：語音 長按：MODE 切換

三、更新注意事項(更新前請務必確認與詳讀)：

- 1、請依『OUTLANDER Panasonic 多功能 8 吋觸控影音響軟體與導航圖資更新 SOP』操作，依序更新音響主機(APP)軟體、導航圖資至最新版本。
- 2、此次功能大幅升級，且音響主機(APP)軟體及導航圖資具搭配性，請務必依『OUTLANDER Panasonic 多功能 8 吋觸控影音響軟體與導航圖資更新 SOP』全部更新至最新版本，不可選擇僅更新圖資或軟體，以免更新不完整而造成音響當機或無法操作使用。
- 3、開始執行更新後，請勿將汽車熄火，以免造成更新失敗；若不慎造成更新失敗，且確認已無法自行再操作更新，請由全省中華三菱維修據點轉交 Panasonic 原廠進行維修處理，費用將依 Panasonic 報價收費。
- 4、音響主機軟體與圖資經過覆蓋後無法還原，新版本提供更為人性化與方便功能，請多使用幾次即可熟悉上手。
- 5、請車主自行下載檔案後依照 SOP 進行 DIY 升級，或由全省匯豐/順益服務廠，由專人為客戶進行升級服務(將另收取更新服務費用，建議標準工資 260 元(0.4 小時)，詳細收費依服務廠作業計算)
- 6、此次為 OUTLANDER Panasonic 多功能 8 吋觸控影音主機專屬功能更新，其他音響主機不可執行使用，以免導致音響主機軟體損壞。

[OUTLANDER Panasonic 多功能 8 吋觸控影音響軟體與導航圖資更新 SOP 下載](#)

[音響主機\(APP\)軟體下載](#)

[最新導航圖資下載](#)

[最新音響使用手冊](#)

[圖資問題回饋](#)